


## Kurzanleitung // Short Guide



### SET

Einstellungen vornehmen und speichern //  
*Make and save settings*

### ESC

Einstellungsmodus und Datenloggermodus verlassen | Kalibriervorgang und Datenaufzeichnung beenden // *Leave settings and data logging mode | Exit calibration process and data logging*

### RESET

MIN- & MAX-Werte löschen // *Delete min- & max-values*

### LOG/▲

Datenaufzeichnung starten | Modus wählen | Wert in Einstellungsmodus vergrößern // *Start data logging | Select mode | Increase value in setting mode*

### MIN/MAX ▼

MIN- & MAX-Werte anzeigen | Wert in Einstellungsmodus verkleinern // *Show min- & max-values | Decrease value in setting mode*

### SET + ▲ + ▼

Gedrückt halten für: CO<sub>2</sub>-Kalibrierung an Frischluft (Kalibrierzeit ca. 5 Min.) // *Press and hold: CO<sub>2</sub> calibration at fresh air (Calibration time approx. 5 min.)*