Technische Daten

Easy Maxi Holz-/ Baufeuchtemessgerät

Messprinzip

Mat.-Feuchte: elektrischer Widerstand Temperatur: Infrarot/Klimasensor

Rel. Luftfeuchte: Klimasensor Taupunkt: Klimasensor UGL: Klimasensor

Elektroden: integriert, tauschbar

Kontaktierung: 2x gehärtete Spezialelektroden, 9mm lang; Kontaktkappe für

zerstörungsfreies Messen

Messbereich

 Holz:
 5.0-48.0%

 Baustoffe:
 0.3-100.0%

 Temperatur:
 -20- +80°C

 Rel. Luftfeuchte:
 0-99.9%

 Taupunkt:
 0-80°C

 UGL:
 0-99.9%

Holzfeuchte* (Standard):

A --> Holzgruppe 3
B --> Holzgruppe 4

Baufeuchte* (Standard):

A --> Zementputz
B --> Gipsputz

Anzeigegenauigkeit

Holz: +-0.5%
Baustoffe: +-0.03%
Temperatur: +-0.5K
Rel. Luftfeuchte: +-1.5%
Taupunkt: +-0.5K
UGL: +-0.3%
LCD

Anzeige: 3-stellige Messwertanzeige

65 Symbole (Bargraph / Sonderzeichen)

Batterie: 2 x Standardbatterie 1,5V AAA, auswechselbar

Batterieanzeige: 4-stufiges Batteriesymbol

Selbsttest: LCD / Kalibrierung / Batteriezustand/ Konfigurationsanzeige

Gehäusematerial:schlagfeste KunststoffeAbmessungen:160 x 53 x 33 mmGewicht:135 g (inkl. Batterie)

Umgebungstemperatur: $-10^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Bedienung: 2 Tasten (Folientastatur / Einhandbedienung)

DataHold-Funktion: ja

Anzeige für Elektrostatik: Warnsymbol; elektrostatischer Entladeschutz

Temperaturkompensation über ja

Infrarotmessung: 0°C - 80°C

^{*} Kundenspezifische Konfiguration mit bis zu 4 aus 34 möglichen Materialien, Technische Änderungen vorbehalten.